

CARGA DE COMBUSTIBLE



ELEMENTOS NECESARIOS PARA ENCENDER LA CHIMENEA

- Bidón de Etanol Natural Warm.
- Jarro de Medida.
- Embudo.
- Brazo de Encendido.
- Encendedor (No incluye).

PASO 1

- Vierta el Etanol sobre Jarro de medida.
- Utilice la cantidad necesaria para su Quemador.


NOTA: En caso de derrame de Etanol, secar con papel secante y botar a basurero.

PASO 2


- Utilice, embudo y Jarro de medida con Etanol para llenar su quemador. **(Este siempre debe estar FRÍO y APAGADO).**

Nota 1: Todos los Quemadores Natural Warm, constan con un máximo, no debe pasar nunca el límite.

Nota 2: Para un óptimo y rápido encendido, debe llenar mínimo $\frac{3}{4}$ de su capacidad máxima.




CARGA DE COMBUSTIBLE



PASO 3


- Una vez que su quemador este con Etanol, impregne el brazo de encendido con este mismo.



PASO 4

- De inmediato prenda el Brazo de encendido con un encendedor.


PRECAUCION: Mantenga distancia al encenderlo, de cabello, telas, y fuera de cualquier fuente de ignición.



PASO 5

- Introduzca nuevamente el Brazo de encendido en el quemador.
- Retire el brazo de encendido, el fuego de este se extinguirá solo en pocos segundos.

CARGA DE COMBUSTIBLE



PASO 6

- Una vez que se haya consumido todo el Etanol, su quemador se apagará solo.
- Si desea apagarlo antes que se consuma todo el etanol, solo debe introducir brazo de encendido en gancho de su quemador y deslizarlo en sentido contrario.

PRECAUCION: una vez que se consumió y/o apago su quemador debe esperar que esté totalmente frío, para volver a cargarlo o prenderlo. Tiempo aprox 40 min.